



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3627/2026

Indica o serviço de reparo em tampa de concreto do bueiro na Rua Manoel Rodrigues Jacob, altura do número 1255 - Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, para que seja realizado o serviço de reparo em tampa de concreto do bueiro na Rua Manoel Rodrigues Jacob, altura do número 1255 - Centro.

A presente indicação solicita a realização do serviço de reparo na tampa de concreto do bueiro, considerando que a estrutura se encontra danificada, comprometendo a segurança de pedestres, ciclistas e condutores que transitam pelo local. A situação também pode prejudicar o adequado funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais, favorecendo o agravamento de problemas na via.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 30 de junho de 2026.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=8Y4Y6067HYS2UJDX>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **8Y4Y-6067-HYS2-UJDX**