



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4149/2026

Indica o serviço de substituição da placa do sentido obrigatório (R-24a) no balão da Rua José Barbieri Neto, sentido Avenida Dom Carlos Carmelo, altura do número 582, no bairro Jardim Botânico.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, para que seja realizado o serviço de substituição da placa de sentido obrigatório (R-24a) no balão da Rua José Barbieri Neto, sentido Avenida Dom Carlos Carmelo, altura do número 582, no bairro Jardim Botânico.

A presente indicação solicita a realização do serviço de substituição da placa de sentido obrigatório (R-24a), tendo em vista que a placa encontra-se quebrada, comprometendo sua visibilidade e a correta orientação dos condutores. A manutenção da sinalização vertical é fundamental para disciplinar a circulação de veículos, evitar manobras irregulares e reduzir os riscos de acidentes. A substituição da placa contribuirá para reforçar a segurança viária, promover maior organização do trânsito e proporcionar melhores condições de circulação aos munícipes que utilizam diariamente o local.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de julho de 2026.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=A154K0ZUP6470W7A>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **A154-K0ZU-P647-0W7A**