



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4590/2026

Indica a necessidade de implementar sinalização de trânsito horizontal e vertical em no cruzamento da Avenida Domingos Sorbo com a Rua Luiz Paulillo, no Jardim Nova Araraquara.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no cruzamento da Avenida Domingos Sorbo com a Rua Luiz Paulillo, no Jardim Nova Araraquara, desta cidade.

A presente Indicação tem por objetivo atender a uma antiga e urgente reivindicação dos moradores e motoristas que transitam diariamente pela região do Jardim Nova Araraquara. Conforme demonstram as fotos, o referido cruzamento está sem a sinalização de trânsito necessária. Atualmente, a falta de sinalização adequada e padronizada (horizontal e vertical) tem gerado grande confusão na preferência de passagem, obrigando os moradores a tentarem soluções precárias e improvisadas, como placas de "PARE" artesanais amarradas em postes de forma improvisada, para tentar evitar acidentes.

A ausência de demarcações oficiais no solo e de placas regulamentares visíveis coloca em risco a integridade física de condutores de veículos, ciclistas e pedestres, aumentando consideravelmente a probabilidade de colisões graves em um cruzamento que registra fluxo constante de automóveis.

Dessa forma, a implantação imediata de melhorias na sinalização trará mais segurança, organização e tranquilidade para a mobilidade urbana do bairro, sanando um problema crítico que preocupa a comunidade local.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 12 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=X9WD60SM73V4307G>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **X9WD-60SM-73V4-307G**