



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4964/2026

Indico a necessidade de roçada e limpeza no dispositivo viário no entroncamento entre a Rua Maria Mendes e Rua José Murad - III Distrito Industrial.

Indica a execução de serviços de roçada e limpeza bem como suas guias e sarjetas, no dispositivo viário no entroncamento entre a Rua Maria Mendes e Rua José Murad - III Distrito Industrial, nesta cidade.

A presente indicação tendo em vista que o local encontra-se com excesso de mato alto, acúmulo de terra, vegetação e resíduos junto às guias e sarjetas, comprometendo o adequado escoamento das águas pluviais.

O acúmulo de terra e vegetação alta ao longo do dispositivo e sarjetas do mesmo tem ocasionado retenção de água, favorecendo a proliferação de insetos e agravando os riscos à saúde pública, além de prejudicar a drenagem urbana em um trecho de grande circulação de veículos, motocicletas e bicicletas.

Ressalta-se ainda que a situação vem oferecendo riscos à segurança dos usuários da via, especialmente motoristas e pedestres, que podem sofrer acidentes em razão da presença de terra solta, vegetação avançando sobre a pista e redução das condições adequadas de tráfego.

Dessa forma, faz-se necessária a realização urgente dos serviços de roçada, limpeza geral, retirada de terra acumulada, desobstrução das guias e sarjetas, visando garantir melhores condições de segurança, mobilidade urbana e conservação do espaço público.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 8 de setembro de 2026.

MICHEL KARY









CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=BUAV9F82CJ953S33>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **BUAV-9F82-CJ95-3S33**