



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4969/2026

Indica a necessidade de limpeza e desobstrução do bueiro localizado na Rua Manoel Carlos Gonçalves, altura do número 510, no Victorio de Santi.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, a fim de que seja realizada a limpeza e desobstrução do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Manoel Carlos Gonçalves, altura do número 510, no Victorio de Santi, nesta cidade.

A presente indicação se faz necessária em razão das condições verificadas no local, onde o bueiro apresenta acúmulo significativo de folhas, galhos, terra, resíduos e outros materiais, comprometendo a entrada e o adequado escoamento das águas pluviais. Conforme observado nas imagens, há grande quantidade de detritos acumulados junto às grades e no interior da estrutura de drenagem, situação que pode reduzir consideravelmente sua capacidade de captação, especialmente durante períodos de chuva. A obstrução do sistema de drenagem pode provocar o acúmulo de água sobre a via e nas proximidades das calçadas, aumentando o risco de alagamentos, transtornos aos moradores e motoristas, além de contribuir para a deterioração do pavimento e da própria estrutura do bueiro. Dessa forma, a realização da limpeza e desobstrução é uma medida simples, porém necessária para restabelecer o adequado funcionamento da drenagem de águas pluviais e prevenir problemas futuros. Diante disso, solicitamos ao Poder Executivo que providencie, com a maior brevidade possível, a limpeza e desobstrução do referido bueiro, garantindo melhores condições de drenagem, segurança e conservação da via pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 8 de setembro de 2026.

CRISTIANO DA SILVA







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=MM00T2AB8GDY83WK>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **MM00-T2AB-8GDY-83WK**