



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 1664/2022

Indicar com urgência a manutenção da tampa de bueiro localizada na Av. Espanha ,1721 – Centro – Araraquara.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, que entre entendimento com os setores competentes para seja realizado a manutenção da tampa de bueiro localizada na Avenida Espanha, 1721 – Centro, nesta cidade.

Tal pedido se faz necessário, pois durante as fortes chuvas ocorridas no dia 16/03/2022 fez com que a tampa se deslocasse deixando o bueiro exposto. Ressalto que a região é muito utilizada por conta de escola perto do local, e por esse motivo o risco de algum acidente é eminente.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de março de 2022.

GUILHERME BIANCO

PROTÓCOLO 2813 / 2022 - 17/03/2022 11:01

