



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2910/2026

Indica a necessidade com urgência de reparos na pavimentação asfáltica na Rua Didimo Vieira da Silva esquina com a Avenida Jorge Biller Teixeira.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de reparos na pavimentação asfáltica com URGÊNCIA Rua Didimo Vieira da Silva esquina com a Avenida Jorge Biller Teixeira - Vila Ferroviária, nesta cidade.

O pedido se faz necessário pois, de acordo com os moradores locais, neste espaço mencionado está havendo alguns acidentes envolvendo quebra de amortecedores e pneus furados, além de pedras lançadas, avarias nos carros de contribuintes, existem vários buracos na rua mencionada.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 6 de maio de 2026.

MICHEL KARY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 29.10/2026/5152/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento: 864N-XNCN-BH0X-76D4



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 2910/2026/5152/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - S84N-XNCN-BH0X-76D4



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=S84NXNCNBH0X76D4>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **S84N-XNCN-BH0X-76D4**