



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5039/2026

Solicita o recapeamento e reparo dos buracos existentes na via do Rodoanel Norte-Oeste Dr. Otávio Arruda de Camargo, ao longo do Córrego Ribeirão das Cruzes.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, no sentido de proceder ao recapeamento e reparo dos buracos existentes na via do Rodoanel Norte-Oeste Dr. Otávio Arruda de Camargo, ao longo do Córrego Ribeirão das Cruzes.

A presente indicação se faz necessária em razão das condições precárias do pavimento, com a presença de diversos buracos e trechos deteriorados ao longo da via, prejudicando o tráfego de veículos e aumentando os riscos de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas.

Além de comprometer a segurança viária, a deterioração do pavimento pode ocasionar danos aos veículos e dificuldades de circulação, sendo necessária a adoção de medidas para recuperação da via e melhoria das condições de tráfego.

Diante do exposto, solicita-se a realização de vistoria técnica e dos serviços necessários de recapeamento e recuperação do pavimento, com a maior brevidade possível, visando garantir maior segurança e melhores condições de circulação aos usuários da via.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de setembro de 2026.

FILIPA BRUNELLI











CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=08Z9A5737Y1ZS330>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **08Z9-A573-7Y1Z-S330**