



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5043/2026

Indico reparo em estrutura de drenagem sem tampa na Avenida Dr. Albert Einstein, próximo ao número 1441.

Indico, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, que seja realizada vistoria e, se constatada a necessidade, a instalação ou reposição de tampa em bueiro ou estrutura de drenagem localizada nas proximidades do imóvel de número 1441 da Avenida Dr. Albert Einstein.

Nas proximidades do referido endereço, há uma abertura no pavimento, aparentemente correspondente a um bueiro ou estrutura de drenagem, que se encontra sem tampa, oferecendo risco de acidentes a pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que circulam pelo local. A situação demanda providências para evitar quedas, danos materiais e possíveis acidentes, sendo necessária a vistoria do local e a instalação ou reposição da tampa adequada.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de setembro de 2026.

FILIPA BRUNELLI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=G5TRM0824P823B19>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **G5TR-M082-4P82-3B19**