



CÓPIA


CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 0436 /18.

AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEK**

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 22 JAN 2018

Presidente



005.399/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

24/01/2018 15:14:04 Guichê: 005.399/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: C.M.A. - IND. Nº 0436/2018

Distribuição: Chefia de Gabinete


Assunto: SOL PROVIDÊNCIAS

Indico, ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, para que seja realizado um estudo de melhoria na segurança do tráfego no dispositivo viário Avenida Airton Sena da Silva defronte ao Condomínio Residencial Quinta dos Oitis.

O pedido se faz necessário, uma vez que o trânsito no local tem se apresentado muito perigoso, com incidência de vários acidentes, tendo inclusive ocorrido um acidente com vítima fatal.


Nesta mesma oportunidade, apresento por meio de imagens em anexo, sugestões para solucionar ou amenizar os problemas existentes no local acima citado.

Araraquara, 19 de janeiro de 2018.


ELIAS CHEDIEK
Vereador

Estudo de
melhoria na
segurança
do tráfego
no dispositivo
viário defronte
ao Condomínio
dos Oitis






Estudo de melhoria na segurança do tráfego no dispositivo viário defronte ao Condomínio dos Oitis

**Sugestão para o lado A :
Semelhante ao lado B, colocar tachões e divisores de concreto, evitando a contra mão nesse acesso.**



Estudo de melhoria na segurança do tráfego no dispositivo viário defronte ao Condomínio dos Oitis



**Sugestão para o Lado B :
Reforçar a pintura da faixa contínua e colocar sonorizadores**



Estudo de melhoria na segurança do tráfego no dispositivo viário defronte ao Condomínio dos Oitis

**+ Sugestão para o Lado B :
Talvez colocar placa de contorno obrigatório antes da curva e com placa normatizada**