



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1692/2021

Reparo Asfáltico na Avenida Jandir Borsari,
50, Residencial Cambui, nesta cidade.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com setor competente, no sentido que seja procedido o serviço de "reparo asfáltico", na Avenida Jandir Borsari, 50, Residencial Cambui, nesta cidade.

Tal pedido se faz necessário, com urgência, pois o problema de buracos no local é uma demanda antiga e a extensão de problemas asfálticos ao longo do tempo se encontra-se cada vez maior podendo ocasionar um acidente bem como dificulta o acesso a limpeza e transito de veículos, de forma que é possível através das fotos verificar que o meio fio do local em questão a cada dia fica mais degradado.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 20 de abril de 2021.

GUILHERME BIANCO

PROTÓCOLO 2937/2021 - 20/04/2021 10:15

FOTOS DOS BURACOS NA RUA
AV. JANDYR BORSARI, 50 – RESIDENCIAL CAMBUI – CEP 14805-427 - ARARAQUARA - SP

