



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5088/2021

Indicação para fiscalização e avaliação da estrutura do muro do imóvel localizado na Avenida Santo Antônio, entre a Rua Padre Luciano e o túnel de acesso à avenida São Paulo (Antiga Estação Ferroviária de Araraquara), na Vila Xavier, nesta cidade.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com os setores competentes no sentido de promover a fiscalização e avaliação da estrutura do muro do imóvel localizado na Avenida Santo Antônio, entre a Rua Padre Luciano e o túnel de acesso à avenida São Paulo (Antiga Estação Ferroviária de Araraquara), na Vila Xavier, nesta cidade.

O referido apontamento se deve a situação de deterioração da estrutura do imóvel, que apresenta rachaduras visíveis, colocando em risco os munícipes que transitam pelo local.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 22 de novembro de 2021.

PAULO LANDIM

PROTÓCOLO 9501/2021 - 22/11/2021 11:13



