



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0713/2022

Em 16 de março de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2958/2022 de **21/03/2022 16:49**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 208/2022
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.
Assinatura do responsável: _____

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0208/2022**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, pelo presente, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



Araraquara, 14 de março de 2022

À
Chefia de Gabinete
Prefeitura Municipal

Ref.: Requerimento CMA 208/22 – Autor: Vereador João Clemente.

Requer a prestação de informações, elucidações sobre o desabastecimento de água no Jardim Roberto Selmi Dei.

Em atenção à solicitação contida no requerimento acima referenciado informamos que, no mês de fevereiro do corrente ano, houve a necessidade de intervenção no poço que abastece o setor Zona Norte, região do Selmi Dei, em virtude de problemas de queima do conjunto motobomba, decorrentes de problemas relacionados com o fornecimento de energia elétrica pela CPFL(com quedas de energia) e de descargas atmosféricas devido à tempestades que atingiram a região.


Informamos, ainda, que os referidos equipamentos se encontram instalados a 330 metros de profundidade o que demanda um tempo estimado de 84 (oitenta e quatro) horas de trabalho ininterruptas para remoção e reinstalação.

Nessas situações o DAAE envida todos os esforços para que não ocorra o desabastecimento total do setor, trabalhando ininterruptamente para troca do equipamento, realizando operações de manobras de redes e de interligações de reservatórios de outros setores de abastecimento, e fornecendo, através de caminhões pipas, água tratada à população da região atingida, visando minimizar os efeitos da paralisação do funcionamento do poço, procedimentos esses que foram adotados nas ocorrências em questão.

A partir do encerramento dos serviços de troca do equipamento e retorno do funcionamento do poço o abastecimento de água para as residências foi normalizado em aproximadamente uma hora.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente



Alexandre Coan Pierri
Superintendente