



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5847/2023

Indico reparo asfáltico na Rua Capitão José Sabino Sampaio, 177, Vila Furlan desta cidade.

Indico ao Senhor Prefeito, que entre entendimento com departamento competente, para que o mesmo providencie reparo asfáltico na Rua Capitão José Sabino Sampaio, 177, Vila Furlan desta cidade

Essa medida se faz necessária e urgente, tendo em vista que o asfalto encontra-se com grandes buracos. O local tem um grande fluxo de carros e pessoas e fica defronte a um importante local comercial de grande circulação. Segue fotos em anexo

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 30 de novembro de 2023.

EDSON HEL

PROTÓCOLO 12245/2023 - 30/11/2023 16:05



