



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3800/2024

Indica reparo asfáltico nas guias da Avenida Badia Miguel Saba.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em contato com o departamento competente para realizar reparos asfálticos nas guias da Avenida Badia Miguel Saba, em dois trechos específicos: em frente ao número 520 e no trecho entre os números 578 e 606.

As guias desses trechos estão em condições precárias, permitindo o acúmulo de água entre a calçada e o asfalto. Esse acúmulo de água, juntamente com o lixo, gera um ambiente propício para a proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, além de causar transtornos aos pedestres e motoristas.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 22 de julho de 2024.

RAFAEL DE ANGELI

PROTÓCOLO 7550/2024 - 22/07/2024 12:50