



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1588/2025

Indico a necessidade de revitalização de sinalização horizontal em um redutor de velocidade (lombada) na Avenida Padre José de Anchieta, defronte ao número 781 no bairro Vila Furlan.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável para que seja feita uma revitalização de sinalização horizontal em um redutor de velocidade (lombada) na Avenida Padre José de Anchieta, defronte ao número 781 no bairro Vila Furlan.

O pedido se faz necessário, pois, segundo relatos de comerciantes do local, a ausência de uma sinalização clara coloca em risco a segurança de pedestres e motoristas, aumentando o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento. A revitalização da pintura é fundamental para garantir que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem da lombada.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 13 de março de 2025.

ENFERMEIRO DELMIRAN

