



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3990/2025

Indica o serviço de Reparo e Alinhamento Asfáltico na Avenida Padre José de Anchieta, altura do número 470 - Vila Furlan.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de Reparo e Alinhamento Asfáltico na Avenida Padre José de Anchieta, altura do número 470 - Vila Furlan.

Solicitamos ao setor responsável o reparo e alinhamento asfáltico na Avenida Padre José de Anchieta, localizada no bairro Vila Furlan, tem como objetivo garantir a segurança, fluidez e qualidade da circulação viária para os usuários da via, bem como preservar a infraestrutura urbana existente.

O alinhamento adequado da via é essencial para manter a uniformidade do pavimento, reduzir o risco de acidentes e prevenir danos futuros, que poderiam gerar custos mais elevados de manutenção.

A realização deste serviço é de grande relevância, pois contribui para a manutenção adequada da infraestrutura urbana, evita a deterioração acelerada da pavimentação e proporciona maior conforto à população residente e transitante na região.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 28 de agosto de 2025.

MARCELINHO

PROTOCOLADO 8092/2025 - 28/08/2025 17:11



