



INDICAÇÃO Nº 4886/2025

Indico a necessidade de realizar a troca de lâmpada queimada na Rua Didimo Vieira da Silva, 246.

Indica a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada a troca de lâmpada do poste localizado na Rua Didimo Vieira da Silva, 246 - Vila Ferroviária, nesta cidade.

O pedido se faz necessário pois, de acordo com os moradores locais, as lâmpadas queimadas dos postes contribuem para a escuridão na região. A falta de iluminação adequada não só torna o local perigoso, mas também compromete a segurança de pedestres e motoristas que transitam pelo local.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 19 de outubro de 2025.

MICHEL KARY