



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5298/2025

Indica o serviço de reparo de tampa de bueiro na Rua Manuela Fermiano Mota altura do número 31 no bairro Jardim Regina.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de Reparo de tampa de bueiro na Rua Manuela Fermiano Mota altura do número 31, no bairro Jardim Regina.

Solicitamos o reparo da tampa de bueiro danificada localizada na Rua Manuela Fermiano Mota. A atual condição do bueiro representa risco iminente à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, podendo causar acidentes graves, especialmente durante a noite ou em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida.

Além disso, o problema pode causar entupimentos na rede de drenagem, agravando alagamentos e comprometendo a infraestrutura da via.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 24 de novembro de 2025.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=RY0JVF76J746E3F1>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **RY0J-VF76-J746-E3F1**