



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5314/2025

Indica o serviço de reparo de tampa de bueiro na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci altura do número 4371 – Jardim Regina.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de reparo de tampa de bueiro na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci altura do número 4371 – Jardim Regina.

Solicitamos ao setor competente a realização do reparo da tampa de bueiro localizada na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, que se encontra danificada e oferecendo risco aos pedestres, motoristas e motociclistas que trafegam pela via.

A intervenção é necessária para garantir a segurança e evitar possíveis acidentes ou danos materiais.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 24 de novembro de 2025.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=VZ9G16D9JZ7GX878>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **VZ9G-16D9-JZ7G-X878**