



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 591/2026

Indica a necessidade de reparo na pavimentação asfáltica e instalação de canaleta pluvial na Rua Isidro Bitio Neto, altura do número 106, no jardim Imperial.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que seja realizada instalação de canaleta pluvial e reparo na pavimentação asfáltica na Rua Isidro Bitio Neto, altura do número 106 (ao lado do Paraná Grill), no jardim Imperial, nesta cidade.

A presente solicitação justifica-se diante das condições da via, conforme demonstra a foto anexa e os relatos de moradores. Atualmente, a ausência de um sistema adequado de escoamento tem resultado na degradação do asfalto e no acúmulo de água na esquina. E em períodos de chuvas intensas, a força da enxurrada acaba removendo parte do pavimento, causando transtornos aos condutores e apresentando riscos sanitários à população local. Diante do exposto, solicito providências para a execução desta melhoria, de modo a garantir maior segurança e qualidade na infraestrutura urbana da região. Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.


“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 23 de janeiro de 2026.

CRISTIANO DA SILVA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA Indicação nº 591/2026/893/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents>; autenticar e informe o código do documento - 521-DAUT-U6FS-03ND







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=5T21DAUTU6FS03ND>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **5T21-DAUT-U6FS-03ND**