



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 717/2026

Indica a necessidade urgente de manutenção e limpeza dos bueiros localizados na Vicinal-042 – Rodovia Nelson Barbieri.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente da Administração Municipal, visando à realização imediata de manutenção, limpeza e desobstrução dos bueiros localizados na Vicinal-042 – Rodovia Nelson Barbieri, neste Município.

A presente indicação se faz necessária e urgente, tendo em vista os recorrentes problemas de acúmulo de água na pista, especialmente após o radar, nas proximidades do local conhecido como “Carvão”, onde o sistema de drenagem pluvial não tem conseguido escoar adequadamente a água das chuvas. Conforme relatos de usuários da via, os bueiros encontram-se obstruídos por folhas, galhos, terra e outros resíduos, situação agravada pelas chuvas intensas, o que resulta em alagamentos frequentes, formação de lâminas d’água sobre o asfalto e risco iminente de acidentes, inclusive por aquaplanagem. O trecho em questão possui tráfego intenso de veículos e a precariedade do escoamento pluvial tem gerado inúmeras reclamações da população, colocando em risco a integridade física de motoristas, motociclistas e demais usuários da via. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a intervenção imediata do Poder Público, com a execução de serviços de limpeza, manutenção e, se necessário, adequação do sistema de drenagem, a fim de garantir a segurança viária, preservar a infraestrutura existente e assegurar melhores condições de mobilidade e qualidade de vida aos munícipes. Assim, espera-se o pronto atendimento desta indicação, em razão do seu caráter preventivo e da relevância para a segurança da população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 28 de janeiro de 2026.

CRISTIANO DA SILVA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=P0DEZ4H17XT2E0MT>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **P0DE-Z4H1-7XT2-E0MT**