



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 737/2026

Indica a Reposição de Placa de Sentido Obrigatório e Avaliação de Retirada da Faixa de Pedestres no Cruzamento da Avenida Dr. Leite de Moraes com a Rua Bento de Barros.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine, com urgência, ao setor competente da municipalidade a reposição de placa de sentido obrigatório, a qual provavelmente foi retirada em razão de vandalismo, no cruzamento da Avenida Dr. Leite de Moraes com a Rua Bento de Barros, no bairro Vila Xavier, neste município. Indica, ainda, que seja verificada a possibilidade de retirada da pintura da faixa de pedestres existente na Rua Bento de Barros, em frente ao nº 353, uma vez que a mesma perdeu sua funcionalidade, considerando que não há mais unidade escolar no local, motivo que originalmente justificava sua implantação.

A reinstalação da placa de sentido obrigatório faz-se necessária, pois, em razão de sua ausência, motoristas vêm adentrando na contramão de direção, o que tem gerado situações de risco iminente e elevado potencial de acidentes, colocando em perigo condutores, pedestres e moradores da região.

Quanto à faixa de pedestres mencionada, a inexistência de escola no local torna sua manutenção desnecessária, podendo causar confusão na sinalização viária e comprometer a fluidez e a segurança do trânsito.


Aproveita a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 29 de janeiro de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CORONEL PRADO Indicação nº 737/2026/1123/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/docume>ntos/autenticar e informe o código do documento - H88M-0S0Z-DYHJ-FP1J



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=H88M0S0ZDYHJFP1J>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **H88M-0S0Z-DYHJ-FP1J**