



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2123/2026

Indico a necessidade de manutenção de pavimentação em sextavado desnivelado localizado na Rua Expedicionários do Brasil, nº 3466, esquina com a Rua Dr. João Pires de Camargo.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de proceder à manutenção do pavimento tipo sextavado localizado na Rua Expedicionários do Brasil, nº 3466, esquina com a Rua Dr. João Pires de Camargo.

O local encontra-se com o sextavado bastante desnivelado, formando uma valeta profunda, além de diversas pedras soltas, o que vem causando transtornos aos motoristas que trafegam pela via, sendo que diversos veículos acabam raspando e batendo no asfalto ao passar pelo local. Ademais, há acúmulo de água no ponto, o que agrava ainda mais a situação. A presente indicação se faz necessária tendo em vista as más condições do pavimento no local, que podem causar danos aos veículos, além de oferecer riscos à segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. O acúmulo de água também contribui para a deterioração do pavimento e pode gerar outros problemas urbanos. Dessa forma, solicita-se que seja realizada a manutenção com urgência, visando melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança à população.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 23 de março de 2026.

JOÃO CLEMENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=DTKH371F02SJE76F>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **DTKH-371F-02SJ-E76F**