



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2991/2026

Indica a restauração da camada asfáltica, melhoria da sinalização viária e estudos para instalação de lombada na trifurcação das Ruas Salvador Suraci, Franz Arnoldi e Avenida Domingos Carnesseca, no bairro Jardim Imperador.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, a necessidade de determinar ao setor competente da Municipalidade a realização de restauração da camada asfáltica (tapa-buraco) na trifurcação das Ruas Salvador Suraci, Franz Arnoldi e Avenida Domingos Carnesseca, no bairro Jardim Imperador, neste município, bem como a realização de estudos técnicos visando à instalação de lombada e melhoria da sinalização viária no local.

A presente indicação se faz necessária em razão das condições precárias da pavimentação existente na trifurcação das Ruas Salvador Suraci, Franz Arnoldi e Avenida Domingos Carnesseca, onde há buracos e desgaste da camada asfáltica, situação que vem causando transtornos aos motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente a via pública.

Além disso, moradores da região relatam constante tráfego de veículos em alta velocidade, especialmente caminhões, o que aumenta significativamente os riscos de acidentes no referido cruzamento.

Diante disso, solicita-se também a realização de estudos técnicos para verificação da viabilidade de instalação de lombada nas proximidades da trifurcação, bem como a implantação de melhor sinalização viária, com o objetivo de promover maior segurança no trânsito, reduzir a velocidade dos veículos e garantir melhores condições de mobilidade aos usuários da via.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 11 de maio de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=K636F4YSK15U2606>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **K636-F4YS-K15U-2606**