



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3077/2026

Indica o serviço de reparo da pavimentação asfáltica na Avenida Bandeirantes, altura do número 2251, no bairro Vila Santana.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, para que seja realizado o serviço de reparo da pavimentação asfáltica na Avenida Bandeirantes, altura do número 2251, no bairro Vila Santana.

A presente indicação solicita a realização do serviço de reparo da pavimentação asfáltica, tendo em vista as condições inadequadas da via, que vêm causando transtornos à população e comprometendo a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam o local diariamente.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de maio de 2026.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=N008R4EM48P8ZFKX>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **N008-R4EM-48P8-ZFKX**