



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 3423/2026

Indica a necessidade de estrutura de bloqueio para coibir o acesso de motocicletas pela calçada na Avenida Padre Francisco Salles Colturato, altura do número 19 – Vila José Bonifácio.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, para que seja realizado uma estrutura de bloqueio para coibir o acesso de motocicletas pela calçada na Avenida Padre Francisco Salles Colturato, altura do número 19 – Vila José Bonifácio.

A presente indicação tem por objetivo solicitar a implantação de dispositivo para bloqueio de acesso de motocicletas à calçada, tendo em vista a utilização irregular do passeio público por motociclistas como rota de passagem e para realização de ultrapassagens, A medida visa proporcionar maior segurança aos pedestres, garantir o uso adequado da calçada, preservar a integridade física dos cidadãos e contribuir para a organização do tráfego, em conformidade com as normas de trânsito.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de junho de 2026.

MARCELINHO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELINHO Indicação nº 3423/2026/6406/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - 528T-XTT3-2HW4-1Y78





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=528TXX32HW41Y78>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **528T-XTT3-2HW4-1Y78**