



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3511/2026

Indica a realização de serviços de restauração asfáltica (operação tapa-buraco) em toda a extensão da Avenida Ulisses Brancini, no trecho compreendido entre a Avenida Padre José de Anchieta e a Avenida Alberto Santos Dumont, na Vila Higienópolis.

Indica, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja realizado estudo e providenciada, por meio dos setores competentes da Administração Municipal, a execução de serviços de restauração asfáltica (operação tapa-buraco) em toda a extensão da Avenida Ulisses Brancini, no trecho compreendido entre a Avenida Padre José de Anchieta e a Avenida Alberto Santos Dumont, na Vila Higienópolis.

A presente indicação tem como objetivo atender às solicitações de moradores e usuários da referida via, que relatam as condições precárias do pavimento, com a existência de inúmeros buracos, irregularidades e pedras soltas ao longo da avenida.

A situação tem causado transtornos aos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam o local diariamente, além de representar risco à segurança viária. Conforme relatado, já houve ocorrência de danos em veículo em razão do arremesso de pedras soltas provocadas pela passagem dos automóveis sobre o pavimento deteriorado.

Dessa forma, a realização dos serviços de recuperação asfáltica se faz necessária para garantir melhores condições de tráfego, prevenir acidentes, reduzir riscos de danos aos veículos e proporcionar maior segurança e qualidade de mobilidade aos munícipes que transitam pela região.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 22 de junho de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=077C8N2BY943953U>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **077C-8N2B-Y943-953U**