



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 3543/2026

Indica a realização de obras de restauração de canaleta de escoamento de águas pluviais e limpeza de meio-fio na Rua Presidente João Belchior Marques Goulart, esquina com a Avenida Lazara Rodrigues Braga, no bairro Parque Gramado II.

Indica, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja determinado ao setor competente a realização de obras de restauração da canaleta de escoamento de águas pluviais existente na Rua Presidente João Belchior Marques Goulart, esquina com a Avenida Lazara Rodrigues Braga, no bairro Parque Gramado II, neste Município.

A presente solicitação se justifica em razão da existência de um buraco de grandes proporções no referido local, o que representa risco iminente de acidentes, com possibilidade de danos pessoais e materiais aos munícipes que transitam pela via.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de limpeza do meio-fio, o qual se encontra tomado por mato, ocasionando o acúmulo de água e sujeira, contribuindo para a degradação das condições de salubridade e segurança do local.

Destaca-se, por fim, que a referida via está situada em área de grande circulação, especialmente por estar muito próxima ao CER Leatrice Rodrigues Affonso, o que reforça a urgência da intervenção solicitada, considerando o intenso fluxo de crianças, pais e servidores no entorno da unidade educacional.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 23 de junho de 2026.

CORONEL PRADO



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=716SDFN22SYRVVDG>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **716S-DFN2-2SYV-RVDG**