



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4826/2026

Indica a necessidade de determinar ao setor competente a recuperação asfáltica (tapa-buraco) na rua Primeiro de Maio, nas proximidades do n.º 351, na Vila Santa Maria.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, observadas as formalidades regimentais, a necessidade de determinar ao setor competente a recuperação asfáltica da Rua Primeiro de Maio, nas proximidades do n.º 351, na Vila Santa Maria, neste Município.

A presente indicação se justifica em razão das condições inadequadas do pavimento no referido trecho, onde existem buracos na via pública, comprometendo a segurança e a adequada circulação de veículos e pedestres.

A situação tem causado transtornos aos moradores, uma vez que, com a passagem dos veículos, pedras e outros materiais soltos existentes nos buracos são arremessados pelo atrito e movimento dos pneus, podendo atingir as residências e causar danos, além de representar risco aos pedestres e demais usuários da via.

Conforme se pode verificar nas fotografias anexas, o estado de conservação do pavimento demanda providências do Poder Público, sendo necessária a realização de recuperação asfáltica no local, a fim de eliminar os buracos, restabelecer condições adequadas de trafegabilidade e prevenir acidentes e eventuais danos materiais aos moradores.


Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para a recuperação asfáltica do trecho indicado, atendendo à justa reivindicação dos moradores da região.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 27 de agosto de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=K0237XZSD86913J8>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **K023-7XZS-D869-13J8**