



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Indicação nº 0 2 3 2 /2020

CÓPIA

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 20 JAN 2020


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

21/01/2020 14:03:34 Gulchê: 005.697/2020 Processo: 000.003/2020

Nome: C.M.A. - IND. N.º 0232/2020

Distribuição: Chefe de Gabinete


Assunto: REPARO NO ASFÁLTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o departamento competente, afim de que sejam realizados, urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica da Rua Trajano Gomes da Silva, defronte ao n.º 151, no bairro Jardim Pinheiros, desta cidade,

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores do imóvel mencionado, os quais informaram sobre a existência de um grande buraco junto à borda da calçada (meio-fio), o qual pode ocasionar acidentes pessoais e/ou danos em veículos, razões pelas quais é necessária a realização de serviço de restauração no local.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara, 20 de janeiro de 2020.


TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente

4:
01/2020 000525 PROTOCOLO DE CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0 2 3 2 /2020

ANEXO – FOTOS



Rua Trajano Gomes
da Silva - 51 - Jardim