

**CÓPIA**


## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 1995 /2020.

AUTOR: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 16 JUN. 2020

  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

17/06/2020 14:44:03 Gulchê 032.460/2020 Processo: 000.003/2020  
Nome: C.M.A. - IND Nº 01995/2020  
Distribuição: Chefe de Gabinete  
Assunto: RECAPEAMENTO DE ASFALTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando-lhe os termos das indicações nº 0611/2020, 1286/2020, 1285/2020, 1287/2020, sobre a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que sejam realizados reparos e recapeamento da pavimentação asfáltica, bem como reforço na sinalização de trânsito das vias públicas do Bairro Jardim Pinheiros, desta cidade, nos locais que seguem abaixo:

1. Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com Rua Maria Brambila Passos, necessita de limpeza e manutenção, Indicação número 0611/2020;
2. Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com Rua Dirce Franco, necessita de reparos;
3. Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com a Rua José Rodrigues Gomes, necessita de reparos, Indicação número 1286/2020;
4. Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com a Rua Vitório Prando necessita de limpeza e reparos, Indicação número 1285/2020;
5. Avenida Profº Zeferino Vaz nº 455 (defronte ao ponto de ônibus), necessita de limpeza e reparos, Indicação número 1287/2020;

14:31 15/06/2020 09:56:35 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

1995

6. Avenida Profº Zeferino Vaz com Rua José Monteiro (Próximo do Ponto de Ônibus), necessita de reparos;

7. Rua Cícero Pinto Ferraz próximo a Avenida São João, necessita de capinação, limpeza e reparos;

8. Rua Orestes do Carmo Capato, necessita de recapeamento em toda a sua extensão;

9. Avenida Nossa Senhora Aparecida necessita de recapeamento em toda sua extensão.

Anexos: Croqui e fotos dos locais anexos, cópias das Indicações números 0611/2020, 1285/2020, 1286/2020, 1287/2020.

Araraquara, 15 de junho de 2020.



**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente



1995

1. Av. Mal. Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com R. Maria Brambila Passos



2. Av. Mal. Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com R. Dirce Franco;



1995

**3.** Av. Mal. Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com a Rua José Rodrigues Gomes;



**4.** Av Mal. Oswaldo Cordeiro de Faria cruzamento com a Rua Vitório Prando;



1995

5. Av. Profº Zeferino Vaz defronte ao nº 455 (Ponto de Ônibus);



6. Av. Profº Zeferino Vaz com Rua José Monteiro (Próximo do Ponto de Ônibus)



1995

7. Rua Cícero Pinto Ferraz próximo Av São João;



8. Rua Oreste do Carmo Capato, necessita de recapeamento



1995

**9. Av Nossa Senhora Aparecida** recapeamento de toda sua extensão.





1995



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0611 /2020

**CÓPIA**

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 07 FEV. 2020

  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

10/02/2020 13:51:24 Gulché: 011.179/2020 Processo: 000.003/2020

Nome C.M.A. - IND. Nº 611/2020

Distribuição: Chefe de Gabinete

Assunto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Indico, ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o departamento competente, a fim de que sejam realizados, urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria, esquina com a Rua Maria Brambilla Passos, no Bairro Jardim Pinheiros II, desta cidade.

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores residentes próximos ao local, os quais relataram a existência de um enorme buraco no referido cruzamento, que pode ocasionar acidentes pessoais e/ou danos em veículos, razões pelas quais é necessária a realização de serviço de restauração no referido local.

Seguem anexas foto e croqui do local.

Araraquara, 07 de fevereiro de 2020.

  
**TENENTE SANTANA**

Vereador e Presidente

1995



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0611/2020

## ANEXO – Croqui e Foto





1995

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1285/2020

**CÓPIA**

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho:  
Araraquara,

**DEFERIDO**

11 MAR. 2020

Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

Seção de Protocolo

12/03/2020 15:30:28 Guichê: 020 170/2020 Processo: 000 003/2020

Nome: C.M.A. - IND. Nº 1285/2020

Distribuição: Chefe de Gabinete

Assunto REPARO NO ASFÁLTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o departamento competente, a fim de que sejam realizados, **urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Marechal Osvaldo Cordeiro de Faria no cruzamento com a Rua Vitório Prando, no Jardim Pinheiros, desta cidade.**

No local há um grande buraco com risco de vir a ocasionar acidentes de trânsito e pessoais aos usuários da via.

Seguem anexas fotos e croqui do local.

Araraquara, 09 de março de 2020.

**TENENTE SANTANA**

Vereador e Presidente

1995



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1285 /2020

## ANEXO – Croqui e Fotos








1995

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1286 /2020

**CÓPIA**

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, 11 MAR. 2020  
  
Presidente



020.175/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

12/03/2020 15:34:26 Gulchê: 020 175/2020 Processo: 000 003/2020  
Nome: C.M.A. - IND. Nº 1286/2020  
Distribuição: Chefe de Gabinete  
Assunto: REPARO NO ASFÁLTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o departamento competente, a fim de que sejam realizados, **urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Marechal Osvaldo Cordeiro de Faria cruzamento com Rua José Rodrigues, no Jardim Pinheiros, desta cidade.**

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores próximo ao local, os quais relataram a existência de vários buracos no referido cruzamento que podem vir a ocasionar acidentes de trânsito e com pedestres.

A via necessita de manutenção há vários meses, sendo objeto de muitas reclamações por parte dos moradores, os quais buscaram fazer a manutenção com meios próprios, como massa de cimento e cascalhos, porém, sem bom resultados.

Seguem anexas fotos e croqui do local.

Araraquara, 09 de março de 2020.

  
**TENENTE SANTANA**

Vereador e Presidente



1995

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1286/2020





1995




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1287/2020

**CÓPIA**

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, **11 MAR 2020**  
  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo


12/03/2020 15:35:25 Guichê: 020 176/2020 Processo: 000 003/2020  
Nome: C.M.A. - IND. Nº 1287/2020  
Distribuição: Chefe de Gabinete  
Assunto: REPARO NO ASFÁLTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o departamento competente, a fim de que sejam realizados, **urgentemente, limpeza e reparos na pavimentação asfáltica defronte ao ponto de parada de ônibus coletivo da Avenida Professor Zeferino Vaz, número 455, entre as Ruas Lázaro Camargo Ehmke e a Orestes do Carmo Capato, no Jardim Pinheiros, desta cidade.**

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores e comerciantes do local, os quais relataram a existência um grande buraco próximo à parada de ônibus que, há risco de vir a ocasionar acidentes de trânsito e lesões aos usuários do transporte que aguardam no ponto.

Seguem anexas fotos e croqui do local.

Araraquara, 09 de março de 2020.

  
**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente

1995



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1287/2020

## ANEXO – Croqui e Fotos





1995  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1287 /2020

