



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2201/2021

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja procedido o reparo asfáltico na Avenida Jerônimo Teixeira Borges, Vila Xavier CEP: 14.810-089..

Solicito o atendimento com urgência, pois, a rua está com muitos buracos que estão acumulando água inclusive gerando vários acidentes com moto. (Fotos em anexo)

A Avenida em questão, fica em frente ao um conjunto de 280 apartamentos da Cocisa, com aproximadamente mil pessoas, sendo que em 25 anos não há nenhuma atenção da administração pública a esse lugar.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de maio de 2021.

LUCAS GRECCO

PROTOCOLO 3779/2021 - 17/05/2021 14:36







