



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2675/2021

Indico reparo no bueiro localizado na Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro, entre as Avenidas Carlos de Angeli e Renato Corrêa de Almeida

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, no sentido de realizar reparo no bueiro localizado na Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro, entre as Avenidas Carlos de Angeli e Renato Corrêa de Almeida, no bairro Jardim Nova Araraquara.

O pedido se faz necessário, pois o bueiro está danificado, com a tampa quebrada e colocando em risco os moradores do local.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 16 de junho de 2021.

RAFAEL DE ANGELI

PROTÓCOLO 4761/2021 - 16/06/2021 08:41

