



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4621/2022

URGENTE - Reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major António do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que sejam realizados reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major António do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Conforme verificado por este gabinete, a unidade conta com rachaduras enormes que atravessam o imóvel e preocupam os trabalhadores do local. Em alguns pontos a rachadura ganha espaçamento de mais de 1 cm, principalmente, na lateral esquerda do imóvel, dentro da copa. É necessária intervenção imediata, a fim de evitar acidentes no local.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 29 de setembro de 2022.

LUNA MEYER

CMS CECAP "Dr. Renato Guimarães Bastos"
REPAROS URGENTES NA ESTRUTURA

