



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 04 de outubro de 2023

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 700/2023**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**EDINHO SILVA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier  
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP  
(016) 3301-1902 / [sceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:sceducacao@araraquara.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 1047/2023/SME/GAB

Araraquara, 29 de setembro de 2023

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Cristiano Tiago dos Santos**  
Chefe de Gabinete

**Assunto: Requerimento nº 700/2023/IDOC/CMA – Vereador Rafael de Angeli – Solicitação de informações atualizadas sobre o estado do telhado do CER Leonor Mendes de Barros – Parque Infantil**

Senhor Chefe de Gabinete,

Acerca da Requerimento nº 700/2023, seguem as informações desta Secretaria Municipal da Educação:

1. Quais serviços específicos estão sendo realizados para solucionar o problema de infiltração no telhado?

**Resposta:** Conforme informado “in loco” quando da visita do nobre vereador, os serviços específicos realizados e a serem realizados até o final do prazo contratual, são: adequação do telhado e captação pluvial, troca de calhas, rufos, telhas, recomposição de forro de gesso e revisão de toda a cobertura da unidade.

2. Qual é o valor estimado dos gastos com as obras de reparo?

**Resposta:** O valor estimado desta obra de reparo é de R\$ 360.890,14.

3. Qual a previsão atualizada para a conclusão das obras e o retorno das atividades normais na unidade?

**Resposta:** A previsão atualizada para a conclusão desta obra de reparo e volta das atividades normais da unidade é para a data de 31/10/2023, conforme contrato.

4. Houve alguma adequação no CER Carmelita para receber os alunos do CER do Parque Infantil?

**Resposta:** A adequação realizada na unidade que recebeu os alunos foi organizacional, as professoras coordenadoras dos dois CERs se reuniram antecipadamente para



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA


Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier  
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP  
(016) 3301-1902 / [seceducacao@araraquara.sp.gov.br](mailto:seceducacao@araraquara.sp.gov.br)

fazerem planejamento do uso do espaço e recursos didáticos pedagógicos com vistas a oferecer atendimento adequado aos alunos.

5. Como será realizado o “teste do telhado” para verificar a presença de infiltrações e vazamentos antes da colocação do forro?

**Resposta:** Concluída a obra de reparo, conforme dito pelo engenheiro fiscal da obra ao nobre parlamentar quando da visita que fez ao CER, o “teste” no telhado será observar o “comportamento” do telhado após uma forte chuva, pois assim saberemos da capacidade de sustentação da estrutura implantada.

Atenciosamente,

  
CELIA MARA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação