



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2099/2024

Substituição de tampa de bueiro inadequada na Praça São Geraldo, Av. São Geraldo, s/n, no bairro São Geraldo.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que entre em entendimento com os órgãos competentes no sentido de que seja providenciada a substituição de tampa de bueiro inadequada na Praça São Geraldo, Av. São Geraldo, s/n, no bairro São Geraldo.

Conforme verificado e registrado por este gabinete, o bueiro está com sua parte superior completamente inadequada, ferindo as normas de ABNT e de segurança. Da forma que se encontra pode causar acidentes graves com pessoas que por ali transitem ou animais, que podem ficar presos ou até cair na caixa do mesmo. Agradeço a atenção dispensada e fico no aguardo das devidas providências.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 10 de abril de 2024.

LUNA MEYER

PROTÓCOLO 4197/2024 - 10/04/2024 17:55

