



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2584/2025

Indica os serviços de Repintura de Sinalização Horizontal de Trânsito como Faixas de Pedestres, Linhas de Retenção com setas de direcionamentos e área de espera exclusiva para motocicletas na Avenida Padre Francisco Salles Colturato (nos dois sentidos da via) entre a Rua São Bento e a Rua Castro Alves.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover os serviços de Repintura de Sinalização Horizontal de Trânsito como Faixas de Pedestres, Linhas de Retenção com setas de direcionamentos e área de espera exclusiva para motocicletas na Avenida Padre Francisco Salles Colturato (nos dois sentidos da via) entre a Rua São Bento e a Rua Castro Alves.

Solicitamos considerando a atual condição da sinalização horizontal de trânsito na Avenida Padre Francisco Salles Colturato, em ambos os sentidos da via, no trecho compreendido entre a Rua São Bento e a Rua Castro Alves, destaca-se a urgente necessidade de realização de serviços de repintura das demarcações viárias, incluindo faixas de pedestres, linhas de retenção com setas de direcionamento e áreas de espera exclusivas para motocicletas.

A sinalização existente encontra-se desorganizada e visualmente confusa, uma vez que repinturas foram executadas sobre marcações antigas, sem que estas tivessem sido devidamente apagadas ou removidas. Tal situação compromete a clareza das indicações viárias, podendo gerar dúvidas nos condutores, motociclistas e pedestres, aumentando o risco de acidentes e dificultando a fluidez e a segurança do trânsito no local.

A adequada repintura da sinalização horizontal é fundamental para garantir a organização do tráfego, facilitar a interpretação das normas de circulação e proporcionar maior segurança a todos os usuários da via. Em especial, a delimitação correta das áreas de espera para motocicletas contribui para reduzir conflitos com outros veículos e proteger os motociclistas durante as paradas nos semáforos.

Diante do exposto, é de extrema importância que seja realizado, com a devida urgência, o serviço de remoção das marcações antigas e a repintura completa da sinalização horizontal no trecho mencionado, observando-se as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

PROTOCOLADO 4891/2025 - 16/05/2025 11:54



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 16 de maio de 2025.

MARCELINHO

PROTOCOLO 4891/2025 - 16/05/2025 11:54