



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 4947/2025

Indica a necessidade de reparo e nivelamento da tampa de bueiro afundada na Rua São Bento, cruzamento com a Avenida Espanha, Centro.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de Reparo e nivelamento da Tampa de bueiro afundada na Rua São Bento, cruzamento com a Avenida Espanha, Centro.

A indicação se faz necessária pois, a tampa representa risco tanto para veículos quanto para pedestres, podendo ocasionar acidentes ou danos à infraestrutura viária. O reparo e nivelamento da tampa de bueiro é essencial para restaurar a segurança, garantir a correta trafegabilidade e preservar a integridade do pavimento. A execução desta medida preventiva evitará agravamento do problema e contribuirá para a manutenção adequada da via pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 23 de outubro de 2025.

ENFERMEIRO DELMIRAN







## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=VZ1K9060G482MBBM>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **VZ1K-9060-G482-MBBM**

