



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5300/2025

Indica ao setor competente o reforço da sinalização de redução de velocidade no entorno do Condomínio Tipuanas, localizado na Avenida Luiz Dosualdo, nesta cidade..

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara que determine ao setor competente o reforço da sinalização de redução de velocidade no entorno do Condomínio Tipuanas, localizado na Avenida Luiz Dosualdo, nesta cidade.

Moradores e usuários da via têm relatado crescente preocupação com a segurança no trânsito ao redor do Condomínio Tipuanas. Nas últimas semanas e meses, têm ocorrido diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, o que evidencia de forma incontestável a necessidade de intervenções urgentes por parte do Poder Público.

A sinalização atual, segundo relatos e observações locais, não tem sido suficiente para garantir o respeito aos limites de velocidade, especialmente em horários de maior fluxo. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas como:

- Reforço da sinalização vertical e horizontal de redução de velocidade;
- Instalação de placas adicionais alertando sobre travessia de pedestres e tráfego local;
- Avaliação da implantação de lombadas, redutores eletrônicos ou outras medidas de acalmamento de tráfego, caso tecnicamente recomendadas.

A melhoria da sinalização é fundamental para preservar vidas, aumentar a segurança dos moradores, pedestres e motoristas e evitar a continuidade dos graves acidentes ocorridos na região.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 24 de novembro de 2025.

JOÃO CLEMENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=10D93C16H56V8Y04>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **10D9-3C16-H56V-8Y04**