



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## Indicação nº 330/2026

Indico os serviços de limpeza do bueiro, limpeza da via e retirada dos fios de energia na Avenida Pedro Aranha do Amaral esquina com a rua Padre Duarte, no bairro Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de que sejam realizados os serviços de limpeza do bueiro, limpeza da via e retirada dos fios de energia na avenida Pedro Aranha do Amaral esquina com a rua Padre Duarte, no bairro Centro, nesta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que os moradores entraram em contato com o gabinete relatando que o bueiro está entupido, precisando de limpeza, pois como demonstrado na foto anexa, está lotado. Quando o bueiro está cheio de lixo, ele entope e perde a função de receber água e de encaminhá-la para a rede coletora de drenagem, o que causa muita preocupação aos moradores próximos e à população em geral.

Ademais, a retirada dos fios é de extrema importância, pois é um perigo para os residentes do bairro e para os motoqueiros que ao passarem por lá podem se ferir.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de janeiro de 2026.

FABI VIRGÍLIO



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABI VIRGILIO  
Início da assinatura: 33072026/542/2026  
Sistema: Siscam-P  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse:  
<http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/>  
documento - 60DM-0STJ-U1X3-AV65



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=60DM0STJJ1X3AV65>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **60DM-0STJ-J1X3-AV65**