



**CÓPIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

INDICAÇÃO NÚMERO

1242 /18.

AUTOR: Vereador Paulo Landim

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara,

05 MAR 2018

Presidente



017.317/2018

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

Seção de Protocolo

06/03/2018 09:44:03 Guichê: 017.317/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: C.M.A. - IND. Nº. 1242/2018

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: PINTURA DE FAIXA

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com os setores competentes, no sentido de promover avaliação de possíveis erros apontados a esse gabinete pelo munícipe Paulo Brandão, relativo a pintura de faixas contínuas na Rua José Barbieri Neto (Estrada de Bueno de Andrada).

De acordo com os relatos do munícipe e fotos em anexo, nas linhas de divisão de fluxos opostos só há as linhas SIMPLES SECCIONADAS e a DUPLA CONTÍNUA. Desta forma, aboliu-se a linha DUPLA CONTÍNUA SECCIONADA, em uma reta que antecedeu uma curva. Em uma reta que antecede uma curva a sinalização é necessário sempre uma linha dupla contínua. Segue nos anexos fotos desses supostos erros de sinalização.

Atenciosamente,

Araraquara, 02 de março de 2018.

**Paulo Landim**  
Vereador

JRR

15:29 02/03/2018 004121 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



# Sinalização Horizontal

Linhas de divisão dos fluxos opostos

Simplex seccionada



Dupla contínua



Dupla contínua/seccionada

