



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

**CÓPIA**

Indicação nº **4050** /2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, **25/09/2019**

  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

25/09/2019 13:48:18 **Guichê:** 079.520/2019 **Processo:** 000.003/2019  
**Nome:** C.M.A. - IND. N.º 4050/2019  
**Distribuição:** Chefia de Gabinete  
**Assunto:** SOL.REPAROS

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando-lhe os termos da Indicação nº 3468/2019, quanto a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, **a fim de que sejam realizados urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica na esquina da Avenida Papa Pio cruzamento com Rua Alexandrina Vieira Monteiro, no Bairro Jardim Eliana, desta cidade.**

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores do local, os quais informaram que no mencionado cruzamento existem vários buracos, os quais trazem insegurança para o trânsito com graves riscos de acidentes.

Araraquara, 24 de setembro de 2019.

  
**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente

1051 25/09/2019 08:49:56 PROTOCOLO GERAL MUNICIPAL 000000001




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

483  
**CÓPIA**

Indicação nº 3468/2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, 13 AGO 2019  
  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

14/08/2019 13:21:40 Guichê: 067.657/2019 Processo: 000.003/2019  
Nome: C.M.A. - IND. N.º 3468/2019  
Distribuição: Chefia de Gabinete  
Assunto: REPARO NO ASFALTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que sejam realizados urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica na esquina da Avenida Papa Pio X com Rua Alexandrina Vieira Monteiro, no Bairro Jardim Eliana, desta cidade.

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores do local, os quais informaram que no mencionado cruzamento existem vários buracos, os quais trazem insegurança para o trânsito com graves riscos de acidentes.

Araraquara, 09 de agosto de 2019.

  
**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3468 /2019

ANEXO I "FOTOS DO LOCAL"

Foto 01




Foto 02





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº. 3458/2019

Foto 03




Foto 04

