



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 5391/2021

Indicar a necessidade de estudo para resolução de um problema de tráfego na rotatória da Praça Alcides Santana, localizada na Av. Roberto de Jesus Afonso, altura do número 410 – CECAP.

Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável para que seja feito um estudo de possibilidade de ações com vistas a sanar o problema de tráfego que vem ocorrendo na rotatória da Praça Alcides Santana, localizada na Av. Roberto de Jesus Afonso, altura do número 410 – CECAP.

De acordo com relatos, muitos veículos que vêm pela Av. Rafael Medina e vão acessar a Av. Roberto de Jesus Afonso, sentido Centro, ao invés de entrarem na rotatória mencionada, realizam uma conversão proibida, podendo causar acidentes, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres que circulam pelo local. Deixo duas imagens anexadas ao presente documento para facilitar o entendimento da situação.

Dada a condição em que o trecho em questão se encontra, se faz necessária uma intervenção, a fim de coibir as conversões irregulares e garantir a segurança das pessoas que por lá transitam. Uma ideia possível seria a colocação de alguma estrutura física que impedisse o acesso direto à avenida, na área que já está pintada no chão, como consta nas imagens anexadas.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 8 de dezembro de 2021.

GUILHERME BIANCO

PROTÓCOLO 10151/2021 - 08/12/2021 15:40




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PROTOCOLO 10151/2021 - 08/12/2021 15:40



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PROTOCOLO 10151/2021 - 08/12/2021 15:40