

INDICAÇÃO № 37/2025

Indica a necessidade de manutenção asfáltica (recapeamento) na Avenida São Francisco, entre as Ruas Bahia e Princesa Isabel, na Vila Santa Maria (Vila Xavier).

Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de entrar em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos com a finalidade de ser realizada manutenção asfáltica (recapeamento) na Avenida São Francisco, entre as Ruas Bahia e Princesa Isabel, na Vila Santa Maria (Vila Xavier).

Tal solicitação se justifica, pois advém dos próprios moradores, sendo que a precariedade da camada asfáltica naquele local causa perigo para motoristas e pedestres, além do risco de danos em veículos. O local fica nas proximidades da fábrica da Piracanjuba (antiga Nestlé) e o trânsito de caminhões pesados é intenso, o que facilita o desgaste do asfalto. Esclareço que não será possível uma simples operação "tapa buracos" no referido logradouro, pois o asfalto está totalmente destruído, sendo fundamental a realização de recape de qualidade ao menos entre as ruas citadas.

Certo de poder contar com vossa especial atenção para essa importante demanda, aproveito para externar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 7 de janeiro de 2025.

CORONEL PRADO, BALDA









