



INDICAÇÃO № 2530/2025

Indica a necessidade de realizar manutenção em bueiro localizado na Avenida Marginal Paulista, 121, Vila Renata.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizada manutenção e conserto de bueiro localizado na Avenida Marginal Paulista, 121, Vila Renata, nesta cidade.

O pedido se faz necessário para manutenção do local, pois está danificado, o que torna muito mais perigoso (principalmente à noite). Moradores relatam quedas de pedestres no local o que oferece riscos aos munícipes. Contamos com sua intervenção para garantir a segurança e saúde da comunidade.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 14 de maio de 2025.

MICHEL KARY

