



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4124/2025

Indica o serviço de Reparo de Tampa de Bueiro na Rua João Maria Bellini, altura do número 459 - Jardim Indaiá.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de Reparo de Tampa de Bueiro na Rua João Maria Bellini, altura do número 459– Jardim Indaiá.

Solicitamos ao setor responsável o reparo da tampa de bueiro danificada localizada na Rua João Maria Bellini. A atual condição do bueiro representa risco iminente à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, podendo causar acidentes graves, especialmente durante a noite ou em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida.

Além disso, o problema pode causar entupimentos na rede de drenagem, agravando alagamentos e comprometendo a infraestrutura da via.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 5 de setembro de 2025.

MARCELINHO

PROTÓCOLO 8386/2025 - 05/09/2025 16:29

