



INDICAÇÃO № 5033/2025

Indica a necessidade com urgência de reparos na pavimentação asfáltica na Rua Maestro José Tescari, próximo ao numeral 909.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável, para que seja realizado o serviço de reparos na pavimentação asfáltica localizado na Rua Maestro José Tescari, 909 - Vila Xavier, nesta cidade.

O pedido se faz necessário pois, além de ser na frente de uma escola, de acordo com os moradores locais, neste espaço mencionado está havendo alguns acidentes envolvendo quedas de pedestres, além de pedras lançadas, avarias nos carros de contribuintes, por fim também empoçando água.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 3 de novembro de 2025.

MICHEL KARY



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MICHEL KARY Indicação nº 5033/2025/10470/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 9366-10M2-918G-NDF8





ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=936610M2918GNDF8 , ou vá até o site https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9366-10M2-918G-NDF8