



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5041/2025

Indica o serviço de tapa buraco na Avenida José Araújo Quirino dos Santos, altura do número 60, no bairro Vila Xavier.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de tapa buraco na Avenida José Araújo Quirino dos Santos, altura do número 60, no bairro Vila Xavier.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de tapa-buraco na Avenida José Araújo Quirino dos Santos, na altura do número 60, no bairro Vila Xavier, reveste-se de grande importância para a preservação das condições adequadas de trafegabilidade e segurança da via. A presença de buracos no pavimento causa prejuízos significativos aos motoristas, comprometendo a integridade dos veículos, aumentando o risco de acidentes e dificultando a fluidez do trânsito. Além dos impactos diretos na segurança viária, a falta de manutenção adequada contribui para a deterioração progressiva da infraestrutura, o que pode demandar intervenções mais onerosas e complexas no futuro.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de novembro de 2025.

MARCELINHO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=H004ZE0KFH278D07>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **H004-ZE0K-FH27-8D07**