



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5138/2025

Indica a necessidade de estudos técnicos para viabilidade de poda ou retirada da árvore localizada na Avenida Edmundo Lupo, em frente ao nº 736, no Morumbi.

Indico ao Senhor Prefeito, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente a fim de proceder um estudo para retirada da árvore localizada na Avenida Edmundo Lupo, em frente ao nº 736, no Morumbi, desta cidade.

A presente indicação se faz necessária diante da situação de risco apresentada pela árvore em questão, conforme demonstram as fotos anexas e relatos de moradores. Trata-se de uma árvore de grande porte, com inclinação acentuada e galhos pesados projetados sobre a via pública, o que coloca em perigo pedestres, veículos e imóveis próximos. Além disso, as raízes já provocaram o levantamento do canteiro central e parte do asfalto, comprometendo a mobilidade e gerando risco de acidentes. Com as recentes chuvas e ventos fortes, a estrutura da árvore aparenta fragilidade, aumentando a preocupação dos moradores quanto a uma possível queda. Dessa forma, solicita-se a realização de avaliação técnica criteriosa para verificar o estado fitossanitário e estrutural da árvore e, se constatado o risco, proceder à poda ou remoção com a devida substituição por espécie adequada. Trata-se de uma medida preventiva de segurança, voltada à proteção da população e à preservação do equilíbrio ambiental urbano. Na expectativa de providências, reitero meus protestos de estima e consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 10 de novembro de 2025.

CRISTIANO DA SILVA







CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=7R30986U40AE815V>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **7R30-986U-40AE-815V**